



En MÁS VERTICAL ofrecemos a nuestros clientes la inspección y mantenimiento periódico obligatorio de estos equipos.

Como consecuencia de la normativa vigente, todos los equipos de protección de Categoría III, deben ser sometidos a una inspección periódica establecida por el fabricante, que en la mayoría de los casos es anual. Cabe destacar que la mayoría de los equipos y sistemas anticáidas están incluidos en esta categoría.

EPI A REVISAR	PVP € (sin IVA)
REVISIÓN DE ABSORBEDOR O DISIPADOR DE ENERGÍA TIPO EN355	4,50
REVISIÓN DE ANTICAÍDAS DESLIZANTE PARA CABLE TIPO EN353	22,00
REVISIÓN DE ANTICAÍDAS DESLIZANTE PARA CUERDA TIPO EN353/2	16,00
REVISIÓN DE ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CABLE EN360	39,50
REVISIÓN DE ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINTA EN360	34,50
REVISIÓN DE ARNÉS ANTICAÍDAS BÁSICO TIPO EN361	12,00
REVISIÓN DE ARNÉS DE POSICIONAMIENTO Y ANTICAÍDAS TIPO EN358+EN361	14,00
REVISIÓN DE ARNÉS COMPLETO CON POSICIONAMIENTO VERTICAL, LATERAL Y ANTICAÍDAS TIPO EN358+EN361+EN813	17,50
REVISIÓN DE BLOQUEADOR O ASCENDEDOR PARA CUERDA TIPO EN567 O EN12841/B	9,50
REVISIÓN DE CASCO TIPO EN397	6,00
REVISIÓN DE CINTA O ANILLO DE ANCLAJE EN795/B	4,00
REVISIÓN DE CINTURÓN POSICIONAMIENTO TIPO EN358	10,00
REVISIÓN DE CONECTOR O MOSQUETÓN TIPO EN362	2,00



REVISIÓN DE POLEA (EN12278)	4,50
REVISIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE FIJO (EN795/A)	13,50
REVISIÓN DE ELEMENTO DE AMARRE O POSICIONAMIENTO SIN ABSORBEDOR (EN354 Y EN795/B)	5,50
REVISIÓN DE ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR Y MOSQUETONES (EN355)	12,50
REVISIÓN DESCENDEDOR TIPO ID O AXEL (EN341)	15,50
REVISIÓN METRO LINEAL DE CUERDA DE SEGURIDAD (EN892 Y EN 1981)	0,50
REVISIÓN POLIPASTO DE RESCATE / EVACUACIÓN (EN 12278)	72,00
REVISIÓN LÍNEA DE VIDA TEXTIL HORIZONTAL TEMPORAL EN795	24,00

En estos precios no está incluido el correspondiente IVA.

Los importes reflejados se cobrarán independientemente del resultado de la verificación.

Más Vertical
C/Mariano Benlliure 144 C.P.03201 Elche
965 032 460
688 705 686
www.masvertical.com